



金永貿企業有限公司

24462 新北市林口區民族路157號
No.157,Minzu Rd.,Linkou Dist.,New Taipei City 24462,Taiwan (R.O.C)
TEL: 886-2-2608-7171 FAX: 886-2-2608-7272
E-mail: service@goldfirm.com.tw

GOLD FIRM ENTERPRISE LTD.



一、異材質之搭接縫填縫處理

1. 解決 AB 膠填縫易龜裂問題

裝修工程之木作(如衣櫥)、矽酸鈣板(輕隔間)與 RC 樑柱之搭接縫，現今常用的 AB 膠填縫後，隨即批土磨平後粉刷，由於木作、矽酸鈣板與 RC 間不同的熱脹冷縮系數，導致牆壁出現裂縫。

2. 採用日本進口 No. 4075-50 丁基橡膠


敝公司自日本進口搭接縫補強處理用 No. 4075-50 丁基橡膠，No. 4075-50 丁基橡膠提供良好的抗拉強度，其丁基橡膠彈性的特性，可以有效防止木作(如衣櫥)、矽酸鈣板(輕隔間)與 RC 樑柱不同的熱脹冷縮系數，導致牆壁出現裂縫影響美觀。表層不織布材質可輕易將抹上批土，而後進行粉刷。



A、木作(如衣櫥)與 RC 樑柱之接合縫處理，貼合 No. 4075-50 丁基橡膠



B、矽酸鈣板(輕隔間)與 RC 樑柱之貼合 No. 4075-50 丁基橡膠





金永貿企業有限公司

24462 新北市林口區民族路157號

No.157,Minzu Rd.,Linkou Dist.,New Taipei City 24462,Taiwan (R.O.C)


TEL: 886-2-2608-7171

FAX: 886-2-2608-7272

GOLDFIRM ENTERPRISE LTD.

E-mail: service@goldfirm.com.tw

在貼合 No. 4075-50 丁基橡膠上，直接批土磨平。



金永貿 4075 不織布防水膠帶



批土完成上漆即可。






金永貿企業有限公司

24462 新北市林口區民族路157號
No.157,Minzu Rd.,Linkou Dist.,New Taipei City 24462,Taiwan (R.O.C)
TEL: 886-2-2608-7171 FAX: 886-2-2608-7272
GOLD FIRM ENTERPRISE LTD. E-mail: service@goldfirm.com.tw

二、牆壁裂縫處理



RC 柱拼砌磚加大產生龜裂，宜先拋除標約 1 公分深，清潔後貼 No. 4075-50 丁基橡膠，而後批土或 RC 粉刷。



批土及粉刷完成。